

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 06-12-2022 08:25:24

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 50 mm


Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.

Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.p.01 MTRQ511000/0000	Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 20 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.02 MTRQ511000/0100	Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 22 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.03 MTRQ511000/0200	Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 24 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.04 MTRQ511000/0300	Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 6 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.05 MTRQ511000/0400	Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 16 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.06 MTRQ511000/0500	Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 26 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.07 MLRQ511000/0000	Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 20 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.08 MLRQ511000/0100	Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.09 MLRQ511000/0200	Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 24 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.10 MLRQ511000/0300	Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 6 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.11 MLRQ511000/0400	Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór d 16 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.12 MLRQ511000/0600	Rozeta kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, bez otworu	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.13 MXRQ511000/0000	Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 20 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.14 MXRQ511000/0100	Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 22 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.15 MXRQ511000/0200	Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 24 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.16 MXRQ511000/0300	Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 6 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.17 MXRQ511000/0400	Rozeta kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór d 16 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.q.01 do poz.190.u.71

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.p.21 MTRQ511C00/0000	Ramka kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór kwadrat 37,5 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.25 MXRQ511C00/0000	Ramka kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór kwadrat 37,5 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ i OB
od poz.190.x.01 do poz.190.z.32
medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38
od poz.190.u.45 do poz.190.u.55

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.p.31 MTRQ511M00/0000	Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,8) mm, otwór d 20 mm	mosiądz	- grezzo	250 w pudełku 250
190.p.32 MTRQ511M00/0100	Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,8) mm, otwór d 22 mm	mosiądz	- grezzo	250 w pudełku 250
190.p.33 MTRQ511M00/0200	Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,8) mm, otwór d 24 mm	mosiądz	- grezzo	250 w pudełku 250
190.p.41 MRRQ511M00/00CL	Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,7) mm, otwór d 20 mm	żelazo	- cromolucido	250 w pudełku 250
190.p.42 MRRQ511M00/01CL	Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,7) mm, otwór d 22 mm	żelazo	- cromolucido	250 w pudełku 250
190.p.43 MRRQ511M00/02CL	Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,7) mm, otwór d 24 mm	żelazo	- cromolucido	250 w pudełku 250
190.p.52 MXRQ511M00/0100	Medal kwadratowy 37,5x37,5(0,8) mm, otwór d 22 mm	stal nierdzewna	- grezzo	250 w pudełku 250




Łączy się z:
ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
od poz.190.p.93 do poz.190.r.54
od poz.190.r.81 do poz.190.s.31
od poz.190.s.81 do pos.190.t.31
od poz.190.t.81 do poz.190.u.55

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.p.71 MTRQ511C01/0000	Ramka kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór kwadrat 28 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.p.72 MLRQ511C01/0000	Ramka kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór kwadrat 28 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:
medalami kwadratowymi 28 mm
z poz.190.p.81 i 190.p.85
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.r.61 do 190.r.71
od poz.190.s.61 do 190.s.71
od poz.190.t.61 do 190.t.71
od poz.190.u.61 do 190.u.71
z poz.410.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.p.81 MTRQ511M01/0000	Medal kwadratowy 28x28(1,0) mm, otwór d 16 mm	mosiądz	- grezzo	250 w pudełku 250




Łączy się z:
ramką kwadratową 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.p.85 MTRQ511M02/0000	Medal kwadratowy 28x28(0,8) mm, otwór d 21 mm	mosiądz	- grezzo	250 w pudełku 250



Łączy się z:
ramką kwadratową 50x50x10
z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71
i z rozetami kwadratowymi 50x50x10
do połączenia zatrzaskowego klamki
z poz.410.b

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.p.93 MKRQ511C16/05NA	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	czarny -	500 w pudełku 500
190.q.01 MKRQ511C16/0001	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.02 MKRQ511C16/0101	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.03 MKRQ511C16/0201	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.07 MKRQ511C16/0301	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.08 MKRQ511C16/0401	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.09 MKRQ511C16/0501	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.13 MKRQ511C16/00AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.14 MKRQ511C16/01AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.15 MKRQ511C16/02AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.19 MKRQ511C16/03AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.20 MKRQ511C16/04AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.21 MKRQ511C16/05AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.q.22 MKRQ511C16/2401	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 0
190.q.23 MKRQ511C16/24AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.24 MKRQ511C16/26AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500



Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz. 190.p.01 do poz. 190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz. 190.p.21 do poz. 190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz. 190.p.31 do poz. 190.p.52

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.q.25 MKRQ511C16/0601	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.26 MKRQ511C16/0701	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.27 MKRQ511C16/0801	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.31 MKRQ511C16/0901	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.32 MKRQ511C16/1001	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.33 MKRQ511C16/1101	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.37 MKRQ511C16/06AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.38 MKRQ511C16/07AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.39 MKRQ511C16/08AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.43 MKRQ511C16/09AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.44 MKRQ511C16/10AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.45 MKRQ511C16/11AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły

Łączą się z:

rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.q.47 MKRQ511C16/27AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny	500 w pudełku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły

Łączą się z:

rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.q.49 MKRQ511C16/1201	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.50 MKRQ511C16/1301	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.51 MKRQ511C16/1401	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.55 MKRQ511C16/1501	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.56 MKRQ511C16/1601	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.57 MKRQ511C16/1701	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarwny -	500 w pudełku 500
190.q.61 MKRQ511C16/12AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.62 MKRQ511C16/13AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.63 MKRQ511C16/14AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.67 MKRQ511C16/15AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.68 MKRQ511C16/16AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.69 MKRQ511C16/17AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły

Łączą się z:


rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.p.01 do poz.190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz.190.p.21 do poz.190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.q.73 MKRQ511C16/1801	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarny -	500 w pudełku 500
190.q.74 MKRQ511C16/1901	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarny -	500 w pudełku 500
190.q.75 MKRQ511C16/2001	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarny -	500 w pudełku 500
190.q.79 MKRQ511C16/2101	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarny -	500 w pudełku 500
190.q.80 MKRQ511C16/2201	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarny -	500 w pudełku 500
190.q.81 MKRQ511C16/2301	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	bezbarny -	500 w pudełku 500
190.q.85 MKRQ511C16/18AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.86 MKRQ511C16/19AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.87 MKRQ511C16/20AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 7 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.91 MKRQ511C16/21AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.92 MKRQ511C16/22AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.93 MKRQ511C16/23AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, kwadrat 8 mm	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz. 190.p.01 do poz. 190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz. 190.p.21 do poz. 190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz. 190.p.31 do poz. 190.p.52

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.q.96 MKRQ511C16/25AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500
190.q.98 MKRQ511C16/28AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, ze sprężyną prawe-lewe, do uchwytu frezowanego	poliamid poliacetal stal nierdzewna	srebrny -	500 w pudełku 500



Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10
od poz. 190.p.01 do poz. 190.p.17
lub ramkami kwadratowymi 50x50x10
z otworem kwadrat 37,5
od poz. 190.p.21 do poz. 190.p.25
i medalem kwadrat 37,5
od poz. 190.p.31 do poz. 190.p.52

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie
190.r.01 MKRQ511A16/0001	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500
190.r.02 MKRQ511A16/0101	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500
190.r.03 MKRQ511A16/0201	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500
190.r.04 MKRQ511A16/0301	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500
190.r.11 MKRQ511A18/0001	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500
190.r.21 MKRQ511A16/00AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.r.22 MKRQ511A16/01AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.r.23 MKRQ511A16/02AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.r.24 MKRQ511A16/03AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.r.31 MKRQ511A18/00AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.r.35 MKRQ511A18/04AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.r.40 MKRQ511A16/02OC	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	500 w woreczku 500
190.r.44 MKRQ511A18/04OC	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	jasne złoto -	500 w woreczku 500
190.r.54 MKRQ511A16/02NA	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły

Łączą się z:

rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 37,5 od poz.190.p.21 do poz.190.p.25 i medalem kwadrat 37,5 od poz.190.p.31 do poz.190.p.52 sprężyną wygiętą grubość 2,5 z poz.348.b płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.r.61 MKRQ511M16/0001	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby płaskie, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do sprężyny	poliamid	bezbarwny -	500 w woreczku 500
190.r.71 MKRQ511M16/00AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby płaskie, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły

Łączą się z:

rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71 i medalem kwadrat 28 z poz.190.p.81 sprężyną wygiętą grubość 2,5 z poz.348.b płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.r.81 MKRQ511E14/00AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby płaskie, otwór d 14 mm, szyjka d 24 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500



Łączą się z:


rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 37,5 od poz.190.p.21 do poz.190.p.25 i medalem kwadrat 37,5 od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.s.01 MKRQ511A16/0401	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.s.02 MKRQ511A16/0501	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.s.03 MKRQ511A16/0601	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.s.04 MKRQ511A16/0701	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.s.11 MKRQ511A18/0101	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.s.21 MKRQ511A16/04AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.s.22 MKRQ511A16/05AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.s.23 MKRQ511A16/06AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.s.24 MKRQ511A16/07AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.s.31 MKRQ511A18/01AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500



== : zobacz szczegóły
 Łączą się z:
 rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 37,5 od poz.190.p.21 do poz.190.p.25 i medalem kwadrat 37,5 od poz.190.p.31 do poz.190.p.52 sprężyną wygiętą grubość 2,5 z poz.348.b płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.s.61 MKRQ511M16/0101	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.s.71 MKRQ511M16/01AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tła śruby wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
 Łączą się z:
 rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71 i medalem kwadrat 28 z poz.190.p.81 sprężyną wygiętą grubość 2,5 z poz.348.b płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.s.81 MKRQ511E14/01AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby wypukłe, otwór d 14 mm, szyjka d 24 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
		== : zobacz szczegóły Łączą się z: rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 37,5 od poz.190.p.21 do poz.190.p.25 i medalem kwadrat 37,5 od poz.190.p.31 do poz.190.p.52		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.t.01 MKRQ511A16/0801	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	bezbardwy -	500 w woreczku 500
190.t.02 MKRQ511A16/0901	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbardwy -	500 w woreczku 500
190.t.03 MKRQ511A16/1001	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbardwy -	500 w woreczku 500
190.t.04 MKRQ511A16/1101	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbardwy -	500 w woreczku 500
190.t.11 MKRQ511A18/0201	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	bezbardwy -	500 w woreczku 500
190.t.21 MKRQ511A16/08AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.t.22 MKRQ511A16/09AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.t.23 MKRQ511A16/10AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.t.24 MKRQ511A16/11AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.t.31 MKRQ511A18/02AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory 4 śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500


		== : zobacz szczegóły Łączą się z: rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 37,5 od poz.190.p.21 do poz.190.p.25 i medalem kwadrat 37,5 od poz.190.p.31 do poz.190.p.52 sprężyną wygiętą grubość 2,5 z poz.348.b płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a		
--	--	---	--	--

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.t.61 MKRQ511M16/0201	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.t.71 MKRQ511M16/02AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500




Łączą się z:
 rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71 i medalem kwadrat 28 z poz.190.p.81 sprężyną wygiętą grubość 2,5 z poz.348.b płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.t.81 MKRQ511E14/0201	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór d 14 mm, szyjka d 24 mm, z sześciokątem 17 mm do gałki=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500




Łączą się z:
 rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 37,5 od poz.190.p.21 do poz.190.p.25 i medalem kwadrat 37,5 od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.u.01 MKRQ511A16/1201	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.u.02 MKRQ511A16/1301	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 20 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.u.03 MKRQ511A16/1401	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.u.04 MKRQ511A16/1501	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.u.11 MKRQ511A18/0301	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.u.21 MKRQ511A16/12AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.u.22 MKRQ511A16/13AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjki -B- d 20 mm, do sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.u.23 MKRQ511A16/14AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.u.24 MKRQ511A16/15AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.u.31 MKRQ511A18/03AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, bez szyjki, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.u.35 MKRQ511A18/05AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór -A- d 18 mm, szyjka -B- d 24 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły
 Łączą się z:
 rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 37,5 od poz.190.p.21 do poz.190.p.25 i medalem kwadrat 37,5 od poz.190.p.31 do poz.190.p.52 sprężyną wygiętą grubość 2,5 z poz.348.b płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.u.45 MKRQ511B16/00AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, szyjka -B- d 21 mm, bez sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.u.46 MKRQ511B16/01AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory tba śruby płaskie, otwór -A- d 16 mm, bez sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500




Łączą się z:
 rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 37,5 od poz.190.p.21 do poz.190.p.25 i medalem kwadrat 37,5 od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.u.50 MKRQ511B16/02AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, bez sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.u.51 MKRQ511B16/0201	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, bez sprężyny	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500




Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 37,5 od poz.190.p.21 do poz.190.p.25 i medalem kwadrat 37,5 od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.u.55 MKRQ511B16/03AG	Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór -A- d 16 mm, bez szyjki, bez sprężyny	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500



Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 37,5 od poz.190.p.21 do poz.190.p.25 i medalem kwadrat 37,5 od poz.190.p.31 do poz.190.p.52

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.u.61 MKRQ511M16/0301	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do sprężyny=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.u.71 MKRQ511M16/03AG	=Rozeta kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór d 16 mm, do medalu kwadrat 28 mm, do sprężyny=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500



== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
rozetami kwadratowymi 50x50x10 od poz.190.p.01 do poz.190.p.17 lub ramkami kwadratowymi 50x50x10 z otworem kwadrat 28 z poz.190.p.71 i medalem kwadrat 28 z poz.190.p.81 sprężyną wygiętą grubość 2,5 z poz.348.b płytką zatrzymującą sprężynę z poz.349.a lub 351.a pierścieniem elastycznym d 15 z poz.352.a