

atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

Update: 23-09-2022 08:35:42

articoli tecnici per l'industria e la casa
termoplastici e metalli
industrial and housing technical items
thermoplastic and metal



KATALOG - MA - Akcesoria do klamek



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową www.atp.it

Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 50 mm

Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.


Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen,
ohne Verfügbarkeit in Lager.**

Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.


Aksesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / kwadratowe 50x50x10 / tarcze

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.v.01 MTBQ5110V0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór OB (owalny) 9x22 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.v.03 MLBQ5110V0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór OB (owalny) 9x22 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
190.v.05 MXBQ5110V0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x22 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór OB
od poz.190.z.01 do poz.190.z.05
od poz.190.z.11 do poz.190.z.12
od poz.190.z.21 do poz.190.z.22
od poz.190.z.31 do poz.190.z.32

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.v.07 MTBQ5110W0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór WC (pokrętko wolne-zajęte)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.v.08 MLBQ5110W0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór WC (pokrętko wolne-zajęte)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
190.v.09 MXBQ5110W0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór WC (pokrętko wolne-zajęte)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
z pokrętko wolne-zajęte
od poz.190.z.54 do poz.190.z.57
od poz.190.z.64 do poz.190.z.67
od poz.190.z.81 do poz.190.z.87

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.v.11 MTBQ5110Y0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór PZ (yale)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.v.13 MLBQ5110Y0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
190.v.15 MXBQ5110Y0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór PZ (yale)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.x.01 do poz.190.x.05
od poz.190.x.11 do poz.190.x.12
od poz.190.x.21 do poz.190.x.22
od poz.190.x.31 do poz.190.x.32

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.v.20 MTRQ511C00/0000	Ramka kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór kwadrat 37,5 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.v.26 MXRQ511C00/0000	Ramka kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór kwadrat 37,5 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ i OB
od poz.190.x.01 do poz.190.z.32
medalem kwadrat 37,5
od poz.190.p.31 do poz.190.p.52
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38
od poz.190.u.45 do poz.190.u.55

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.v.31 MTBQ511MV0/0000	Medal kwadrat 37,5(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x22 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 250
190.v.32 MRBQ511MV0/00CL	Medal kwadrat 37,5(0,7) mm, otwór OB (owalny) 9x22 mm	żelazo	- cromolucido	250 w pudełku 250
190.v.33 MXBQ511MV0/0000	Medal kwadrat 37,5(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x22 mm	stal nierdzewna	- grezzo	250 w pudełku 250

Łączy się z:
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.v.36 MTBQ511MY0/0000	Medal kwadrat 37,5(0,8) mm, otwór PZ (yale)	mosiądz	- grezzo	250 w pudełku 250
190.v.37 MRBQ511MY0/00CL	Medal kwadrat 37,5(0,7) mm, otwór PZ (yale)	żelazo	- cromolucido	250 w pudełku 250
190.v.38 MXBQ511MY0/0000	Medal kwadrat 37,5(0,8) mm, otwór PZ (yale)	stal nierdzewna	- grezzo	250 w pudełku 250

Łączy się z:
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.v.50 MTBQ5110T0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór BB (niemiecki)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
190.v.55 MLBQ5110T0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x10(1,0) mm, otwór BB (niemiecki)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
190.v.60 MXBQ5110T0/0000	Tarcza kwadratowa 50x50x10(0,8) mm, otwór BB (niemiecki)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór OB
od poz.190.z.01 do poz.190.z.05
od poz.190.z.11 do poz.190.z.12
od poz.190.z.21 do poz.190.z.22
od poz.190.z.31 do poz.190.z.32

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.x.01 MKBQ5110Y0/0001	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby płaskie, otwór PZ (yale)	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.x.02 MKBQ5110Y0/00AG	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby płaskie, otwór PZ (yale)	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.x.05 MKBQ5110Y0/00NA	=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby płaskie, otwór PZ (yale)=	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500

== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.v.11 do poz.190.v.15
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.x.11 MKBQ5110Y0/0101	=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby wypukłe, otwór PZ (yale)=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.x.12 MKBQ5110Y0/01AG	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby wypukłe, otwór PZ (yale)	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły

Łączą się z:

tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.v.11 do poz.190.v.15
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.x.21 MKBQ5110Y0/0201	=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór PZ (yale)=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.x.22 MKBQ5110Y0/02AG	=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór PZ (yale)=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły

Łączą się z:

tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.v.11 do poz.190.v.15
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.x.31 MKBQ5110Y0/0301	=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór ła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.x.32 MKBQ5110Y0/03AG	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór ła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły

Łączą się z:

tarczami kwadratowymi 50x50x10
otwór PZ
od poz.190.v.11 do poz.190.v.15
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.36 do poz.190.v.38

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.z.01 MKBQ5110V0/0001	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby płaskie, otwór OB (owalny) 9x22 mm	poliamid	bezbarny -	500 w woreczku 500
190.z.02 MKBQ5110V0/00AG	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby płaskie, otwór OB (owalny) 9x22 mm	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500
190.z.05 MKBQ5110V0/00NA	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby płaskie, otwór OB (owalny) 9x22 mm	poliamid	czarny -	500 w woreczku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości:
zobacz szczegóły

Łączą się z:

tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór OB
od poz.190.v.01 do poz.190.v.05
lub tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór BB
od poz.190.v.50 do poz.190.v.62
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.z.11 MKBQ5110V0/0101	=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby wypukłe, otwór OB (owalny) 9x22 mm=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500
190.z.12 MKBQ5110V0/01AG	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby wypukłe, otwór OB (owalny) 9x22 mm	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500



Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór OB
od poz.190.v.01 do poz.190.v.05
lub tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór BB
od poz.190.v.50 do poz.190.v.62
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.z.21 MKBQ5110V0/0201	=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór OB (owalny) 9x22 mm=	poliamid	bezbardny -	500 w woreczku 500
190.z.22 MKBQ5110V0/02AG	=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory śruby samogwintujące wypukłe, otwór OB (owalny) 9x22 mm=	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500




Specjalne ceny brutto na duże ilości
i == : zobacz szczegóły

Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór OB
od poz.190.v.01 do poz.190.v.05
lub tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór BB
od poz.190.v.50 do poz.190.v.62
ramkami kwadratowymi 50x50x10
od poz.190.v.20 do poz.190.v.26
i medalem kwadrat 37,5
od poz.190.v.31 do poz.190.v.33

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.z.41 MKBQ5110V0/04AG	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby płaskie, otwór OZ 27x34 mm	poliamid	srebrny -	500 w woreczku 500




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.z.54 MKBQ5110W0/0001	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby płaskie, z pokrętkiem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	bezbardny -	500 w pudełku 500
190.z.57 MKBQ5110W0/0301	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory ła śruby płaskie, z pokrętkiem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	bezbardny -	500 w pudełku 500




Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór WC
od poz.190.v.07 do poz.190.v.09

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.z.64 MKBQ5110W0/0101	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	bezbardwny -	500 w pudełku 500
190.z.65 MKBQ5110W0/0601	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	bezbardwny -	500 w pudełku 500
190.z.67 MKBQ5110W0/0401	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	bezbardwny -	500 w pudełku 500



Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór WC
od poz.190.v.07 do poz.190.v.09

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.z.81 MKBQ5110W0/0701	=Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	bezbardwny -	500 w pudełku 500
190.z.84 MKBQ5110W0/0201	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	bezbardwny -	500 w pudełku 500
190.z.87 MKBQ5110W0/0501	Tarcza kwadratowa 50x50x10 mm, otwór łba śruby i samogwintujący wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	bezbardwny -	500 w pudełku 500



== : zobacz szczegóły
Łączą się z:
tarczami kwadratowymi
50x50x10 otwór WC
od poz.190.v.07 do poz.190.v.09