

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 01-02-2023 07:54:23**

articoli tecnici per l'industria e la casa

termoplastici e metalli

**industrial and housing technical items**

**thermoplastic and metal**



## **CATALOGUE - MA - Accessoires pour l'industrie de poignée**



Notre catalogue en ligne sur [www.atp.it](http://www.atp.it) est toujours à jour.



Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

- Rosaces 50 mm

**Commande minimum= 1 sac/boîte**

**Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.**

**Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,  
sans disponibilité immédiate en magasin.**

**Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.**

## Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x10 / rosaces de poignée

| Position<br>Code article | Description                                     | Materiu    | Couleur<br>Finition | Emb. prim.<br>Emb. sec. |
|--------------------------|---|------------|---------------------|-------------------------|
| 540.b<br>MTRT501000/0000 | Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm | laiton     | -<br>grezzo         | 500 x boîte<br>500      |
| 540.d<br>MTRT501000/0100 | Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm | laiton     | -<br>grezzo         | 500 x boîte<br>500      |
| 541.b<br>MLRT501000/0000 | Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm | aluminium  | -<br>grezzo         | 500 x boîte<br>500      |
| 541.d<br>MLRT501000/0100 | Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm | aluminium  | -<br>grezzo         | 500 x boîte<br>500      |
| 542.b<br>MXRT501000/0000 | Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm | acier inox | -<br>grezzo         | 500 x boîte<br>500      |
| 542.d<br>MXRT501000/0100 | Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm | acier inox | -<br>grezzo         | 500 x boîte<br>500      |




Pour usage avec:  
les rosaces d 50x10  
à pos.556.b, pos.560.b, pos.564.b,  
pos.568.b, pos.588.b, pos.592.b,  
pos.604.b, pos.608.b  
de la pos.612.b à pos.624.b

| Position<br>Code article | Description  | Materiu | Couleur<br>Finition | Emb. prim.<br>Emb. sec. |
|--------------------------|--|---------|---------------------|-------------------------|
| 550.b<br>MTRT50100A/0000 | Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, trou d 16 mm, avec rainure | laiton  | -<br>grezzo         | 500 x boîte<br>500      |




Pour usage avec:  
les rosaces d 50x10  
à pos.556.b, pos.560.b, pos.564.b,  
pos.568.b, pos.588.b, pos.592.b,  
pos.604.b, pos.608.b  
de la pos.612.b à pos.614.b

| Position<br>Code article | Description  | Materiu                               | Couleur<br>Finition | Emb. prim.<br>Emb. sec. |
|--------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 556.b<br>MKRT501C16/0001 | Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm | polyamide<br>poliacétal acier<br>inox | neutre              | 500 x boîte<br>500      |




Pour usage avec:  
avec la garniture d 16x22x2  
de la pos.389.b à pos.389.g  
les rosaces d 50x10  
de la pos.540.b à pos.542.d  
et pos.550.b

| Position<br>Code article | Description  | Materiu                               | Couleur<br>Finition | Emb. prim.<br>Emb. sec. |
|--------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 560.b<br>MKRT501C16/0201 | Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée | polyamide<br>poliacétal acier<br>inox | neutre              | 500 x boîte<br>500      |



Pour usage avec:  
avec la garniture d 16x22x2  
de la pos.389.b à pos.389.g  
les rosaces d 50x10  
de la pos.540.b à pos.542.d  
et pos.550.b

| Position<br>Code article | Description  | Materiu                               | Couleur<br>Finition | Emb. prim.<br>Emb. sec. |
|--------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 564.b<br>MKRT501C16/0101 | Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm | polyamide<br>poliacétal acier<br>inox | neutre              | 500 x boîte<br>500      |



Pour usage avec:  
avec la garniture d 16x22x2  
de la pos.389.b à pos.389.g  
les rosaces d 50x10  
de la pos.540.b à pos.542.d  
et pos.550.b

| Position<br>Code article | Description   | Materiu   | Couleur<br>Finition | Emb. prim.<br>Emb. sec. |
|--------------------------|---|---|---------------------|-------------------------|
| 568.b<br>MKRT501C16/0301 | Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche pour poignée fraisée | polyamide<br>poliacétal acier<br>inox   | neutre              | 500 x boîte<br>500      |
|                          |   | Pour usage avec:<br>avec la garniture d 16x22x2 de la pos.389.b à pos.389.g<br>les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b |                     |                         |

| Position<br>Code article | Description  | Materiu  | Couleur<br>Finition | Emb. prim.<br>Emb. sec.    |
|--------------------------|--|--|---------------------|----------------------------|
| 588.b<br>MKRT501A16/0001 | Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, pour ressort   | polyamide  | neutre              | 1.000 x petit sac<br>1.000 |
| 589.b<br>MKRT501A16/00AG | =Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, pour ressort= | polyamide  | argent              | 1.000 x petit sac<br>1.000 |
|                          |  | Prix spéciaux bruts pour grandes quantités: regarde détails<br>Pour usage avec:<br>les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b<br>le ressort de torsion épaisseur 2,5 à pos.348.b<br>les rondelles arrêt ressort à pos.349.a ou 351.a<br>circlip d 15 à pos.352.a |                     |                            |

| Position<br>Code article | Description  | Materiu  | Couleur<br>Finition | Emb. prim.<br>Emb. sec.    |
|--------------------------|--|--|---------------------|----------------------------|
| 592.b<br>MKRT501A16/0101 | =Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, pour ressort= | polyamide  | neutre              | 1.000 x petit sac<br>1.000 |
|                          |  | ==: regarde détails<br>Pour usage avec:<br>les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b<br>le ressort de torsion épaisseur 2,5 à pos.348.b<br>les rondelles arrêt ressort à pos.349.a ou 351.a<br>circlip d 15 à pos.352.a |                     |                            |

| Position<br>Code article | Description   | Materiu  | Couleur<br>Finition | Emb. prim.<br>Emb. sec.    |
|--------------------------|---|--|---------------------|----------------------------|
| 604.b<br>MKRT501P14/0001 | Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots d'appui, trou d 14 mm, sans col, avec hexagone 17 mm, pour pommeau | polyamide  | neutre              | 1.000 x petit sac<br>1.000 |
|                          |   | Pour usage avec:<br>les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b |                     |                            |

| Position<br>Code article | Description   | Materiu  | Couleur<br>Finition | Emb. prim.<br>Emb. sec.  |
|--------------------------|---|--|---------------------|--------------------------|
| 608.b<br>MKRT501P14/0101 | =Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots d'appui, trou d 14 mm, sans col, avec hexagone 17 mm, pour pommeau= | polyamide  | neutre              | 1.000 x petit sac<br>500 |
|                          |   | == : regarde détails<br>Pour usage avec:<br>les rosaces d 50x10 de la pos.540.b à pos.542.d et pos.550.b |                     |                          |