

**atp di F. Garzoni**

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 0365 823054

www.atp.it - info@atp.it

**Update: 31-01-2023 08:32:49**

articoli tecnici per l'industria e la casa  
termoplastici e metalli  
**industrial and housing technical items**  
thermoplastic and metal



## **KATALOG - MA - Akcesoria do klamek**



W przypadku aktualizacji w czasie rzeczywistym, można połączyć się z naszą strony internetową [www.atp.it](http://www.atp.it)



Indeks (w kolejności występowania w katalogu):

- Rozety i tarcze 50 mm

**Minimalna ilość zamówienia= 1 konf.**

**Die Maßen und Gewichte in unserem Katalog sind Nominalwerten.**

**Die Artikel mit Beschreibung zwischen Gleichen (= =) sind Sonderausführungen, ohne Verfügbarkeit in Lager.**

**Wyrzucić aż do 1% należy uznać za normalne.**

## Aksesoria do klamek / Rozety i tarcze 50 mm / okrągłe 50x7 / tarcze

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
155.a MTBT5070V0/0000	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
155.b MTBT5070V0/0100	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
156.a MLBT5070V0/0000	Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
156.b MLBT5070V0/0100	Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
157.a MXBT5070V0/0000	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 8,5x20 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
157.b MXBT5070V0/0100	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OB (owalny) 9x23 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:  
tarczami d 50x7 otwór OB  
od poz.167.a.01 do poz.167.a.02,  
z poz.168.a.02  
z poz.168.b i poz.190.h,  
od poz.190.i do poz.190.i.08

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
158.a MTBT5070T0/0000	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór BB (niemiecki)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
159.a MLBT5070T0/0000	Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór BB (niemiecki)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
160.a MXBT5070T0/0000	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór BB (niemiecki)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:  
tarczami d 50x7 otwór OB  
od poz.167.a.01 do poz.167.a.02,  
z poz.168.a.02  
z poz.168.b i poz.190.h,  
od poz.190.i do poz.190.i.08

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
164.a MTBT5070M0/0100	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór DMI (podwójnie rozmieszczony nachylony)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
165.a MLBT5070M0/0100	Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór DMI (podwójnie rozmieszczony nachylony)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:  
tarczami d 50x7 otwór OB  
od poz.167.a.01 do poz.167.a.02,  
z poz.168.a.02,  
z poz.168.b i poz.190.h,  
od poz.190.i do poz.190.i.08

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
167.a.02 MKBT5070V0/01AG	=Tarcza d 50x7 mm, otwory ła śruby wypukłe, otwór OB (owalny)=	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000



== : zobacz szczegóły  
Łączy się z tarczami d 50x7  
otwory OB, BB, DM, DMI  
od poz.155.a do poz.157.b  
od poz.158.a do poz.160.a  
od poz.161.a do poz.163.a  
od poz.164.a do poz.165.a


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
168.a.02 MKBT5070V0/02AG	=Tarcza d 50x7 mm, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór OB (owalny)=	poliamid	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
		== : zobacz szczegóły Łączy się z tarczami d 50x7 otwory OB, BB, DM, DMI od poz.155.a do poz.157.b od poz.158.a do poz.160.a od poz.161.a do poz.163.a od poz.164.a do poz.165.a		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
169.a MTBT5070P0/0000	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
170.a MLBT5070P0/0000	Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
171.a MXBT5070P0/0000	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór OZ (patent) 18x32 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
		Łączy się z: tarczami d 50x7 otwór OZ z poz.179.b,190.i.30,190.i.40		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
172.a MTBT5070D0/0000	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór KK (niecentralny) d 22 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
173.a MLBT5070D0/0000	Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór KK (niecentralny) d 22 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
174.a MXBT5070D0/0000	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór KK (niecentralny) d 22 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
		Łączy się z: tarczami d 50x7 otwór OZ z poz.179.b,190.i.30,190.i.40		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
175.a MTBT5070D0/0100	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór KK (niecentralny) d 26 mm	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
176.a MLBT5070D0/0100	Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór KK (niecentralny) d 26 mm	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
177.a MXBT5070D0/0100	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór KK (niecentralny) d 26 mm	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500
		Łączy się z: tarczami d 50x7 otwór OZ z poz.179.b,190.i.30,190.i.40		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
180.a MTBT5070Y0/0000	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór PZ (yale)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
181.a MLBT5070Y0/0000	Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór PZ (yale)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
182.a MXBT5070Y0/0000	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór PZ (yale)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500




Łączy się z:  
tarczami d 50x7 otwory PZ  
od poz.185.a do poz.185.a.02,  
z poz.185.b , z poz.190.h.03  
od poz.190.i.09 do poz.190.i.11  
od poz.190.i.12 do poz.190.i.14  
od poz.190.i.15 do poz.190.i.17  
z pos.190.i.18

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
186.a MTBT5070W0/0000	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór WC (pokrętko wolne-zajęte)	mosiądz	- grezzo	500 w pudełku 500
187.a MLBT5070W0/0000	Tarcza d 50x7(1,0) mm, otwór WC (pokrętko wolne-zajęte)	aluminium	- grezzo	500 w pudełku 500
188.a MXBT5070W0/0000	Tarcza d 50x7(0,8) mm, otwór WC (pokrętko wolne-zajęte)	stal nierdzewna	- grezzo	500 w pudełku 500



Łączy się z:  
tarczami d 50x7  
z pokrętkiem wolne-zajęte  
od poz.189.a do poz.189.g  
od poz.189.m.15 do poz.189.m.25  
od poz.189.p.15 do poz.189.p.25  
od poz.190.a do pos.190.g

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
189.a MKBT5070W0/00NA	=Tarcza d 50x7 mm, otwory ła śruby płaskie, z pokrętkiem wolne-zajęte kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
189.b MKBT5070W0/01NA	=Tarcza d 50x7 mm, otwory ła śruby płaskie, z pokrętkiem wolne-zajęte kwadrat 4,5 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
189.c MKBT5070W0/02NA	=Tarcza d 50x7 mm, otwory ła śruby płaskie, z pokrętkiem wolne-zajęte kwadrat 5 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
189.d MKBT5070W0/03NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory ła śruby płaskie, z pokrętkiem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
189.e MKBT5070W0/04NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory ła śruby płaskie, z pokrętkiem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
189.f MKBT5070W0/05NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory ła śruby płaskie, z pokrętkiem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
189.g MKBT5070W0/06NA	=Tarcza d 50x7 mm, otwory ła śruby płaskie, z pokrętkiem wolne-zajęte do żelaza o przekroju gwiazdy, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500



== : zobacz szczegóły  
Łączy się z:  
tarczami d 50x7 otwór WC  
od poz.186.a do poz.188.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
189.m.15 MKBT5070W0/16NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 7 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
189.m.20 MKBT5070W0/14NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 7 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
189.m.25 MKBT5070W0/17NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby płaskie, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 7 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500

Łączy się z:  
tarczami d 50x7 otwór WC  
od poz.186.a do poz.188.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
189.p.15 MKBT5070W0/18NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 7 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
189.p.20 MKBT5070W0/19NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 7 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
189.p.25 MKBT5070W0/15NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 7 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500

Łączy się z:  
tarczami d 50x7 otwór WC  
od poz.186.a do poz.188.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.a MKBT5070W0/07NA	=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
190.b MKBT5070W0/08NA	=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 4,5 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
190.c MKBT5070W0/09NA	=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 5 mm, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
190.d MKBT5070W0/10NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 6 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
190.e MKBT5070W0/11NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 7 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
190.f MKBT5070W0/12NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne-zajęte kwadrat 8 mm, wysokość trzonka 12 mm	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500
190.g MKBT5070W0/13NA	=Tarcza d 50x7 mm, otwory łba śruby wypukłe, z pokrętłem wolne- zajęte do żelaza o przekroju gwiazdy, wysokość trzonka 12 mm=	poliamid polistyren	czarny -	500 w pudełku 500

== : zobacz szczegóły  
Łączy się z:  
tarczami d 50x7 otwór WC  
od poz.186.a do poz.188.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.h MKBT507BV0/00NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór OB (owalny), do zamknięć Boda	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
		<p>Łączy się z: tarczami d 50x7 otwory OB, BB, DM, DMI od poz.155.a do poz.157.b od poz.158.a do poz.160.a od poz.161.a do poz.163.a od poz.164.a do pos.165.a</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.h.01 MKBT507BN0/00NA	=Tarcza d 50x7 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór d 16 mm, do zamknięć Boda=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
		<p>== : zobacz szczegóły Łączy się z: rozetami d 50x7 z poz.141.a i z poz.142.a</p>		


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.h.02 MKBT507BW0/00NA	=Tarcza d 50x7 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór WC (pokrętko wolne-zajęte), do zamknięć Boda=	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
		<p>== : zobacz szczegóły Łączy się z: tarczami d 50x7 otwór WC od poz.186.a do poz.188.a</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.h.03 MKBT507BY0/00NA	Tarcza d 50x7 mm, otwory tła śruby płaskie, otwór PZ (yale), do zamknięć Boda	poliamid	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
		<p>Łączy się z: tarczami d 50x7 otwór PZ od poz.180.a do poz.182.a</p>		

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.i MKBT507DV0/00NA	Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tła śruby płaskie, otwór OB (owalny)	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 30.000
190.i.01 MKBT507DV0/00OC	Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tła śruby płaskie, otwór OB (owalny)	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
190.i.02 MKBT507DV0/00AG	Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tła śruby płaskie, otwór OB (owalny)	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000
		<p>Specjalne ceny brutto na duże ilości: zobacz szczegóły Łączy się z: tarczami d 50x7 otwory OB, BB, DM, DMI od poz.155.a do poz.157.b od poz.158.a do poz.160.a od poz.161.a do poz.163.a od poz.164.a do pos.165.a i z tarczą kwadratową 50x50x8 otwór OB z poz.154.n</p>		




Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.i.03 MKBT507DV0/01NA	Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tła śruby wypukłe, otwór OB (owalny)	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
190.i.04 MKBT507DV0/01OC	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tła śruby wypukłe, otwór OB (owalny)=	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
190.i.05 MKBT507DV0/01AG	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tła śruby wypukłe, otwór OB (owalny)=	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000



== : zobacz szczegóły

Łączy się z:  
tarczami d 50x7  
otwory OB, BB, DM, DMI  
od poz.155.a do poz.157.b  
od poz.158.a do poz.160.a  
od poz.161.a do poz.163.a  
od poz.164.a do pos.165.a  
i z tarczą kwadratową 50x50x8  
otwór OB z poz.154.n


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.i.06 MKBT507DV0/02NA	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór OB (owalny)=	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
190.i.07 MKBT507DV0/02OC	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór OB (owalny)=	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
190.i.08 MKBT507DV0/02AG	Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tła śruby i samogwintujący wypukłe, otwór OB (owalny)	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000



== : zobacz szczegóły

Łączy się z:  
tarczami d 50x7  
otwory OB, BB, DM, DMI  
od poz.155.a do poz.157.b  
od poz.158.a do poz.160.a  
od poz.161.a do poz.163.a  
od poz.164.a do pos.165.a  
i z tarczą kwadratową 50x50x8  
otwór OB z poz.154.n


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.i.09 MKBT507DY0/00NA	Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tła śruby płaskie, otwór PZ (yale)	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
190.i.10 MKBT507DY0/00OC	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tła śruby płaskie, otwór PZ (yale)=	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
190.i.11 MKBT507DY0/00AG	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tła śruby płaskie, otwór PZ (yale)=	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000



== : zobacz szczegóły

Łączy się z:  
tarczami d 50x7 d 50x7 otwór PZ  
od poz.180.a do poz.182.a  
i tarczą kwadratową 50x50x8 otwór PZ  
z poz.154.n.01


Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.i.12 MKBT507DY0/01NA	Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tła śruby wypukłe, otwór PZ (yale)	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
190.i.13 MKBT507DY0/01OC	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tła śruby wypukłe, otwór PZ (yale)=	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
190.i.14 MKBT507DY0/01AG	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tła śruby wypukłe, otwór PZ (yale)=	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000



== : zobacz szczegóły


Łączy się z:  
tarczami d 50x7 d 50x7 otwór PZ  
od poz.180.a do poz.182.a  
i tarczą kwadratową 50x50x8 otwór PZ  
z poz.154.n.01

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.i.15 MKBT507DY0/02NA	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000
190.i.16 MKBT507DY0/02OC	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=	polipropylen	jasne złoto -	1.000 w woreczku 1.000
190.i.17 MKBT507DY0/02AG	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tba śruby i samogwintujący wypukłe, otwór PZ (yale)=	polipropylen	srebrny -	1.000 w woreczku 1.000




== : zobacz szczegóły  
 Łączy się z:  
 tarczami d 50x7 d 50x7 otwór PZ  
 od poz.180.a do poz.182.a  
 i tarczą kwadratową 50x50x8 otwór PZ  
 z poz.154.n.01

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.i.18 MKBT507DY0/03NA	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwór tba śruby i samogwintujący 15 mm wypukłe, otwór PZ (yale)=	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 500




== : zobacz szczegóły  
 Łączy się z:  
 tarczami d 50x7 d 50x7 otwór PZ  
 od poz.180.a do poz.182.a  
 i tarczą kwadratową 50x50x8 otwór PZ  
 z poz.154.n.01

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.i.30 MKBT507DV0/03NA	Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby płaskie, otwór OZ	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000



Łączy się z:  
 tarczami d 50x7 otwory OZ, KK  
 od poz.169.a do poz.171.a  
 od poz.172.a do poz.174.a  
 od poz.175.a do poz.177.a

Pozycja KOD	Opis	Materiał	Kolor Wykończenie	Opakowanie Opakowanie
190.i.40 MKBT507DV0/04NA	=Tarcza d 50x7 mm ze skrzydłem, otwory tba śruby wypukłe, otwór OZ=	polipropylen	czarny -	1.000 w woreczku 1.000



== : zobacz szczegóły  
 Łączy się z:  
 tarczami d 50x7 otwory OZ, KK  
 od poz.169.a do poz.171.a  
 od poz.172.a do poz.174.a  
 od poz.175.a do poz.177.a